

# 臺北市立格致國民中學

## 校園災害防救計畫

### 【本文】

本文共印製 4 份

持有人如下

指 揮 官 ： 陳昫姮

發 言 人 ： 尤博正

防 災 業 務 負 責 人 1 ： 黃威鈞

防 災 業 務 負 責 人 2 ： 吳國維

防 災 避 難 箱 ： \_\_\_\_\_（放置地點）

其 他 ： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_（姓名）

\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_（姓名）

中華民國 109 年 11 月 11 日

## 修訂歷程

| 版本 | 修訂日期      | 防災業務核章 | 校長核章 | 防災工作會報日期  |
|----|-----------|--------|------|-----------|
| 1  | 109.11.11 |        |      | 109.11.17 |
| 2  |           |        |      |           |
| 3  |           |        |      |           |
| 4  |           |        |      |           |
| 5  |           |        |      |           |
| 6  |           |        |      |           |
| 7  |           |        |      |           |
| 8  |           |        |      |           |
| 9  |           |        |      |           |
| 10 |           |        |      |           |

註：1. 每 2 年至少修訂 1 次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

# 目錄

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 修訂歷程.....                   | 1          |
| 目錄.....                     | I          |
| 圖目錄.....                    | II         |
| 表目錄.....                    | III        |
| <b>第 1 篇 前言.....</b>        | <b>1-1</b> |
| 1.1 依據.....                 | 1-1        |
| 1.2 目的.....                 | 1-1        |
| 1.3 架構.....                 | 1-1        |
| <b>第 2 篇 學校概況.....</b>      | <b>2-1</b> |
| 2.1 校園基本資料.....             | 2-1        |
| 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況.....      | 2-1        |
| 2.3 校園平面配置.....             | 2-1        |
| 2.4 校園建築物資料.....            | 2-5        |
| 2.5 校園潛在災害評估及分析.....        | 2-33       |
| 2.6 校園災害防救組織.....           | 2-40       |
| <b>第 3 篇 減災整備階段.....</b>    | <b>3-1</b> |
| 3.1 編列校園災害防救經費.....         | 3-1        |
| 3.2 校園安全準備工作.....           | 3-1        |
| 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善..... | 3-1        |
| 3.2.2 校園防災地圖.....           | 3-2        |
| 3.2.3 1991 報平安留言平臺.....     | 3-4        |
| 3.3 應變器材及支援單位.....          | 3-5        |
| 3.3.1 災害應變器材整備.....         | 3-5        |
| 3.3.2 支援單位聯絡清冊.....         | 3-5        |
| 3.4 校園災害防救教育訓練.....         | 3-5        |
| 3.5 校園災害防救演練.....           | 3-5        |
| <b>第 4 篇 應變階段.....</b>      | <b>4-1</b> |
| 4.1 校園災害應變流程.....           | 4-1        |
| 4.2 災害通報.....               | 4-7        |
| <b>第 5 篇 復原重建階段.....</b>    | <b>5-1</b> |
| 5.1 受災師生心靈輔導.....           | 5-1        |
| 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕.....   | 5-3        |
| 5.3 學生復課計畫、補課計畫.....        | 5-3        |
| 5.4 供水與供電等緊急處理.....         | 5-4        |

## 圖目錄

|         |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| 圖 1.1   | 校園災害防救計畫架構圖.....    | 1-1  |
| 圖 2.1   | 校園周邊道路圖.....        | 2-3  |
| 圖 2.2   | 校園平面配置圖.....        | 2-4  |
| 圖 2.3   | 校園潛在災害評估及分析流程圖..... | 2-33 |
| 圖 2.4.1 | 地震災害潛勢圖.....        | 2-38 |
| 圖 2.4.2 | 淹水災害潛勢圖.....        | 2-38 |
| 圖 2.5   | 校園災害防救組織架構.....     | 2-41 |
| 圖 3.1   | 減災整備工作架構圖.....      | 3-1  |
| 圖 3.2   | 校園環境安全自主調查流程圖.....  | 3-2  |
| 圖 3.3   | 校園防災地圖.....         | 3-3  |
| 圖 3.4   | 1991 報平安留言平臺.....   | 3-4  |
| 圖 4.1   | 校園災害應變流程圖.....      | 4-1  |
| 圖 4.2   | 災害通報流程圖.....        | 4-7  |



## 表目錄

|         |                        |      |
|---------|------------------------|------|
| 表 2.1   | 學校基本資料表.....           | 2-2  |
| 表 2.2   | 建築物現況資料表.....          | 2-6  |
| 表 2.3   | 實驗室（含職業類科教室）現況資料表..... | 2-27 |
| 表 2.4   | 災害防救參考資訊.....          | 2-34 |
| 表 2.5   | 近 5 年校園災害事件紀錄表.....    | 2-39 |
| 表 2.6   | 平時減災整備工作分配表.....       | 2-42 |
| 表 2.7.1 | 緊急應變小組分組表.....         | 2-43 |
| 表 3.1   | 災害應變器材檢核表.....         | 3-6  |
| 表 3.2   | 支援單位聯絡清冊.....          | 3-9  |
| 表 4.1   | 校園災害應變流程說明及原則.....     | 4-2  |
| 表 4.2   | 災害通報重點紀錄.....          | 4-8  |
| 表 5.1   | 心靈輔導資源表.....           | 5-2  |

# 第1篇 前言

## 1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

## 1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

## 1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

## 第2篇 學校概況

### 2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

### 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

### 2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

|                 |                      |      |             |                    |    |
|-----------------|----------------------|------|-------------|--------------------|----|
| 學 校 全 銜         | 臺北市立格致國民中學           |      |             |                    |    |
| 地 址             | 臺北市士林區陽明里仰德大道四段 75 號 |      |             |                    |    |
| 人 員 資 料         | 姓 名                  | 職 稱  | 手 機         | 電 子 信 箱            |    |
| 校 長             | 陳昀姮                  | —    | 0937-021059 | pau9060@gmail.com  |    |
| 防 災 業 務 負 責 人 1 | 黃威鈞                  | 總務主任 | 0918-122525 | 189@gjjh.tp.edu.tw |    |
| 防 災 業 務 負 責 人 2 | 吳國維                  | 事務組長 | 0933-063376 | 261@gjjh.tp.edu.tw |    |
| 教 職 員 工 人 數     | 正式編制                 | 42   | 學生人數        | 一般學生               | 79 |
|                 | 非正式編制                | 1    |             | 身心障礙學生             | 24 |



圖 2.1 校園周邊道路圖  
(瀏覽日期： 109 年 11 月 11 日)



## 2.4 校園建築物資料



校園建築物資料包含校園內各棟建築及實驗室（含職業類科教室，如家政教室）資訊和陳設，每棟建築物及實驗室（含職業類科教室）皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置，得視學校需求選填實驗室（含職業類科教室）現況資料表。校園建築物共有 7 棟〔表 2.2〕；實驗室（含職業類科教室）共有 3 間〔表 2.3〕。

表 2.2 建築物現況資料表

|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |              | 行政大樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 1 |  |
| 基本資料  | 填表日期         | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 建造年代                                                                       | 民國 59 年 |       |  |
|       | 建築設計圖        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 地面樓層數                                                                      | 2 樓     |       |  |
|       | 增建           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式         | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input checked="" type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input checked="" type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input checked="" type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input checked="" type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：童軍教室、陶藝教室<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：物資室<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或設備（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1 座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數         | 25 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般廁所  | 5 間                                                                        | 樓梯總數    | 7 座   |  |
| 容納人數  | ____人        | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水      | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |



|       |               |                                                                                                                 |        |       |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 建築物名稱 |               | 行政大樓                                                                                                            | 總棟數－編號 | 7 — 1 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上       |        |       |
|       | 備註            | 共分五期建造：第一期：學務處至資訊室(59 年)；<br>第二期：餐廳、儲藏室(63~64 年)；<br>第三期：圖書館(68 年)；<br>第四期：校史室、廁所(72 年)；<br>第五期：視聽中心至營本部(72 年)。 |        |       |
| 照片    | 正面            |                              |        |       |
|       | 側面            |                             |        |       |

| 建築物名稱 |    | 行政大樓                                                                               | 總棟數－編號 | 7－1 |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 平面配置圖 | 一樓 |  |        |     |
|       | 二樓 |  |        |     |

|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |              | 敦品樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 2 |  |
| 基本資料  | 填表日期         | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 建造年代                                                                       | 民國 59 年 |       |  |
|       | 建築設計圖        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地面樓層數                                                                      | 2 樓     |       |  |
|       | 增建           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式         | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input checked="" type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或設備（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數         | 4 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般廁所  | 2 間                                                                        | 樓梯總數    | 1 座   |  |
| 容納人數  | ____人        | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水      | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |       |  |

| 建築物名稱 |    | 敦品樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 總棟數－編號 | 7－2 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |
| 照片    | 正面 |  <p>A photograph showing the front facade of a two-story concrete building with a grid of columns and windows. The ground in front is paved with light-colored square tiles. A date stamp '2019 10 28' is visible in the bottom right corner.</p>    |        |     |
|       | 側面 |  <p>A photograph showing the side of the building, featuring a large, plain concrete wall and a balcony with a metal railing. A green tiled roof is visible in the foreground. A date stamp '2019 10 28' is visible in the bottom right corner.</p> |        |     |

| 建築物名稱 |    | 敦品樓                                                                                                                               |  | 總棟數－編號 |  | <u>7</u> — <u>2</u> |  |      |  |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|---------------------|--|------|--|------|--|----|--|----|--|--|--|--|--|
| 平面配置圖 | 一樓 | <table><tr><td colspan="2">總務處</td><td colspan="2">校長室</td><td colspan="2">女廁</td></tr><tr><td colspan="6">走廊</td></tr></table>   |  |        |  |                     |  | 總務處  |  | 校長室  |  | 女廁 |  | 走廊 |  |  |  |  |  |
|       |    | 總務處                                                                                                                               |  | 校長室    |  | 女廁                  |  |      |  |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|       | 走廊 |                                                                                                                                   |  |        |  |                     |  |      |  |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|       | 二樓 | <table><tr><td colspan="2">英聽教室</td><td colspan="2">知動教室</td><td colspan="2">男廁</td></tr><tr><td colspan="6">走廊</td></tr></table> |  |        |  |                     |  | 英聽教室 |  | 知動教室 |  | 男廁 |  | 走廊 |  |  |  |  |  |
| 英聽教室  |    | 知動教室                                                                                                                              |  | 男廁     |  |                     |  |      |  |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 走廊    |    |                                                                                                                                   |  |        |  |                     |  |      |  |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |



|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |                       | 勵學樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 3 |  |
| 基本資料  | 填表日期                  | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 建造年代                                                                       | 民國 59 年 |       |  |
|       | 建築設計圖                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 地面樓層數                                                                      | 2 樓     |       |  |
|       | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程                  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式                  | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）         | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：未來教室、數理教室<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數                  | 4 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般廁所  | 2 間                                                                        | 樓梯總數    | 1 座   |  |
| 容納人數  | ____人                 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫<br>或 滲 水         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸<br>露 鏽 蝕        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公 分）        | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |         |       |  |

| 建築物名稱 |    | 勵學樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－3 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                      |        |     |
| 照片    | 正面 |   |        |     |
|       | 側面 |  |        |     |

| 建築物名稱 |    | 勵學樓                                                                                           |      | 總棟數－編號 |  | <u>7</u> — <u>3</u> |  |    |      |      |    |  |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|---------------------|--|----|------|------|----|--|--|
| 平面配置圖 | 一樓 | <table><tr><td>男廁</td><td>數理教室</td><td>未來教室</td></tr><tr><td colspan="3">走廊</td></tr></table> |      |        |  |                     |  | 男廁 | 數理教室 | 未來教室 | 走廊 |  |  |
|       |    | 男廁                                                                                            | 數理教室 | 未來教室   |  |                     |  |    |      |      |    |  |  |
|       | 走廊 |                                                                                               |      |        |  |                     |  |    |      |      |    |  |  |
|       | 二樓 | <table><tr><td>女廁</td><td>901</td><td>902</td></tr><tr><td colspan="3">走廊</td></tr></table>   |      |        |  |                     |  | 女廁 | 901  | 902  | 走廊 |  |  |
| 女廁    |    | 901                                                                                           | 902  |        |  |                     |  |    |      |      |    |  |  |
| 走廊    |    |                                                                                               |      |        |  |                     |  |    |      |      |    |  |  |



|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |              | 格物樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 4 |  |
| 基本資料  | 填表日期         | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 建造年代                                                                       | 民國 60 年 |       |  |
|       | 建築設計圖        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 地面樓層數                                                                      | 3 樓     |       |  |
|       | 增建           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式         | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input checked="" type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input checked="" type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或設備（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數         | 5 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般廁所  | 2 間                                                                        | 樓梯總數    | 1 座   |  |
| 容納人數  | ____人        | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水      | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                            |         |       |  |

| 建築物名稱 |    | 格物樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－4 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                      |        |     |
| 照片    | 正面 |   |        |     |
|       | 側面 |  |        |     |

| 建築物名稱 |    | 格物樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 總棟數－編號 | 7－4 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 平面配置圖 | 一樓 | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60%; text-align: center;">輔導室</div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40%; text-align: center;">走廊</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |     |
|       | 二樓 | <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60%; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">男廁</div> <div style="border: 1px solid black; width: 35%; text-align: center;">學習中心</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">諮商室</div> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">觀察室</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40%; text-align: center;">走廊</div> </div> |        |     |
|       | 三樓 | <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60%; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 15%; text-align: center;">女廁</div> <div style="border: 1px solid black; width: 35%; text-align: center;">802</div> <div style="border: 1px solid black; width: 50%; text-align: center;">801</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40%; text-align: center;">走廊</div> </div>                                                                                  |        |     |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |                       | 致知樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 5 |  |
| 基本資料  | 填表日期                  | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 建造年代                                                                       | 民國 60 年 |       |  |
|       | 建築設計圖                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：總務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 地面樓層數                                                                      | 3 樓     |       |  |
|       | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程                  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式                  | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）         | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：人文教室<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數                  | 5 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般廁所  | 2 間                                                                        | 樓梯總數    | 1 座   |  |
| 容納人數  | ____人                 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫<br>或 滲 水         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露<br>鏽 蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公 分）        | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |         |       |  |

| 建築物名稱 |    | 致知樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－5 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                      |        |     |
| 照片    | 正面 |   |        |     |
|       | 側面 |  |        |     |

| 建築物名稱 |    | 致知樓                                                                                                    | 總棟數－編號 | 7－5 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 平面配置圖 | 一樓 | <div>導師室</div> <div>走廊</div>                                                                           |        |     |
|       | 二樓 | <div> <div>人文教室</div> <div>           教師會室<br/>教材製作室         </div> <div>女廁</div> </div> <div>走廊</div> |        |     |
|       | 三樓 | <div> <div>701</div> <div>702</div> <div>男廁</div> </div> <div>走廊</div>                                 |        |     |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |                       | 家政樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 6 |  |
| 基本資料  | 填表日期                  | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 建造年代                                                                       | 民國 64 年 |       |  |
|       | 建築設計圖                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地面樓層數                                                                      | 1 樓     |       |  |
|       | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程                  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式                  | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）         | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別： <u>家政教室</u><br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數                  | 1 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般廁所  | 0 間                                                                        | 樓梯總數    | 2 座   |  |
| 容納人數  | ____人                 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫<br>或 滲 水         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露<br>鏽 蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 走廊柱位  | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公 分）        | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                            |         |       |  |



| 建築物名稱 |    | 家政樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－6 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                      |        |     |
| 照片    | 正面 |   |        |     |
|       | 側面 |  |        |     |



|       |    |                                                                                    |        |     |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 建築物名稱 |    | 家政樓                                                                                | 總棟數－編號 | 7－6 |
| 平面配置圖 | 一樓 |  |        |     |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                            |         |       |  |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| 建築物名稱 |                  | 特科大樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7 — 7 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 填表人                                                                        | 黃威鈞     |       |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 建造年代                                                                       | 民國 68 年 |       |  |
|       | 建築設計圖            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點： <u>總務處</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 地面樓層數                                                                      | 3 樓     |       |  |
|       | 增 建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |       |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別： <u>生科教室、電腦教室、美術教室、音樂教室</u><br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                            |         |       |  |
|       | 空間總數             | 8 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般廁所  | 2 間                                                                        | 樓梯總數    | 2 座   |  |
| 容納人數  | ____人            | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |       |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |       |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |       |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                            |         |       |  |

| 建築物名稱 |    | 特科大樓                                                                                 | 總棟數－編號 | 7－7 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|       | 備註 |                                                                                      |        |     |
| 照片    | 正面 |   |        |     |
|       | 側面 |  |        |     |

| 建築物名稱 |    | 特科大樓 | 總棟數－編號 | 7－7 |
|-------|----|------|--------|-----|
| 平面配置圖 | 一樓 |      |        |     |
|       | 二樓 |      |        |     |
|       | 三樓 |      |        |     |

表 2.3 實驗室（含職業類科教室）現況資料表

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 名 稱                         | 家政教室                                                                                                                                                                                                              | 總 間 數 — 編 號 | 3 — 1              |
| 大 樓 名 稱                     | 家政樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 1                  |
| 填 表 日 期                     | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                   | 填 表 人       | 黃威鈞                |
| 用 途                         | 烹飪、用餐禮儀教學                                                                                                                                                                                                         | 面積（平方公尺）    | 160 m <sup>2</sup> |
| 管 理 人                       | 歐陽瑾容                                                                                                                                                                                                              | 手 機         |                    |
| 代 理 人                       | 陳怡靜                                                                                                                                                                                                               | 手 機         |                    |
| 電 力 負 荷                     | 220V 50 A，110V 50 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                             |             |                    |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                        |             |                    |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input checked="" type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |                    |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器： 乾粉*3 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                      |             |                    |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                       |             |                    |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                       |             |                    |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |                    |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                             |             |                    |
| 是否具尖銳器具？                    | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |                    |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |                    |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |                    |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |             |                    |

|      |      |        |     |
|------|------|--------|-----|
| 名 稱  | 家政教室 | 總間數－編號 | 3－1 |
| 大樓名稱 | 家政樓  | 樓 層    | 1   |

照 片



平面圖

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 名 稱                         | 理化教室                                                                                                                                                                                                               | 總 間 數 — 編 號 | 3 — 2               |
| 大 樓 名 稱                     | 特科大樓                                                                                                                                                                                                               | 樓 層         | 2                   |
| 填 表 日 期                     | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                    | 填 表 人       | 黃威鈞                 |
| 用 途                         | 理化實驗教學                                                                                                                                                                                                             | 面積 (平方公尺)   | 67.5 m <sup>2</sup> |
| 管 理 人                       | 歐陽謹容                                                                                                                                                                                                               | 手 機         |                     |
| 代 理 人                       | 杜國明                                                                                                                                                                                                                | 手 機         |                     |
| 電 力 負 荷                     | 220V 30 A, 110V 50 A, 其他: _____ (填列用電量高者)                                                                                                                                                                          |             |                     |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____                        |             |                     |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input checked="" type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |             |                     |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 乾粉*1 _____ (型式、數量)<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                     |             |                     |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具: 頭盔、護目鏡、口罩、手套                                                                          |             |                     |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點: _____                                                                                                                                       |             |                     |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |
| 是否具尖銳器具？                    | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                   |             |                     |



|      |      |        |     |
|------|------|--------|-----|
| 名 稱  | 理化教室 | 總間數－編號 | 3－2 |
| 大樓名稱 | 特科大樓 | 樓 層    | 2   |

照 片



平面圖

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 名 稱                         | 生物教室                                                                                                                                                                                                              | 總間數－編號   | 3－3                 |
| 大樓名稱                        | 特科大樓                                                                                                                                                                                                              | 樓 層      | 3                   |
| 填 表 日 期                     | 109 年 11 月 11 日                                                                                                                                                                                                   | 填 表 人    | 黃威鈞                 |
| 用 途                         | 生物實驗教學                                                                                                                                                                                                            | 面積（平方公尺） | 67.5 m <sup>2</sup> |
| 管 理 人                       | 歐陽謹容                                                                                                                                                                                                              | 手 機      |                     |
| 代 理 人                       | 廖婉晴                                                                                                                                                                                                               | 手 機      |                     |
| 電 力 負 荷                     | 220V 0 A，110V 50 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                              |          |                     |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                        |          |                     |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input type="checkbox"/> 省電燈管 <input checked="" type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |          |                     |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器： 乾粉*1 _____（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                      |          |                     |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input checked="" type="checkbox"/> 個人防護具：頭盔、護目鏡、口罩、手套                                                                          |          |                     |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                       |          |                     |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |          |                     |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                             |          |                     |
| 是否具尖銳器具？                    | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |          |                     |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |          |                     |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |          |                     |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                  |          |                     |

|      |      |        |     |
|------|------|--------|-----|
| 名 稱  | 生物教室 | 總間數－編號 | 3－3 |
| 大樓名稱 | 特科大樓 | 樓 層    | 3   |


照 片



平面圖

## 2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.4〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於 2 類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等（依據實際套疊結果羅列）。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.5〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.4 災害防救參考資訊

| 單位                    | 名稱           | 網址                                                                      | 說明                                                                                                |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部                   | 教育部防災教育資訊網   | <a href="https://disaster.moe.edu.tw/">https://disaster.moe.edu.tw/</a> | 提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。 |
| 內政部<br>消防署            | 1991 報平安留言平臺 | <a href="https://www.1991.tw/">https://www.1991.tw/</a>                 | 透過預先約定電話，以「網路留言板」或「網路留言板」等方式進行查詢和發布留言，提供災時報平安管道。                                                  |
| 行政院<br>原子能委員會         | 行政院原子能委員會    | <a href="https://www.aec.gov.tw/">https://www.aec.gov.tw/</a>           | 提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。                                  |
| 行政院<br>環境保護署          | 空氣品質監測網      | <a href="https://airtw.epa.gov.tw/">https://airtw.epa.gov.tw/</a>       | 提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。                                  |
|                       | 毒物及化學物質局     | <a href="https://www.tcsb.gov.tw/">https://www.tcsb.gov.tw/</a>         | 提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。                             |
| 行政院<br>農業委員會<br>水土保持局 | 土石流防災資訊網     | <a href="http://246.swcb.gov.tw">http://246.swcb.gov.tw</a>             | 提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。                                   |
| 經濟部水利署                | 經濟部水利署防災資訊   | <a href="http://fhy.wra.gov.tw/">http://fhy.wra.gov.tw/</a>             | 提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、                                                                           |

| 單位                     | 名稱                 | 網址                                                                              | 說明                                                                                  |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 服務網                |                                                                                 | 「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。                                          |
| 經濟部中央地質調查所             | 經濟部中央地質調查所         | <a href="https://www.moeacgs.gov.tw/">https://www.moeacgs.gov.tw/</a>           | 提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。 |
| 衛生福利部疾病管制署             | 衛生福利部疾病管制署         | <a href="http://www.cdc.gov.tw/">http://www.cdc.gov.tw/</a>                     | 提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。                 |
| 行政法人<br>國家災害防救<br>科技中心 | 行政法人<br>國家災害防救科技中心 | <a href="https://www.ncdr.nat.gov.tw/">https://www.ncdr.nat.gov.tw/</a>         | 建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。                                 |
|                        | 災害情資網              | <a href="http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/">http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/</a>     | 可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢(即時)」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。                      |
|                        | 防災易起來              | <a href="https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/">https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/</a> | 介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。                             |
|                        | 全球災害事件簿            | <a href="https://den.ncdr.nat.gov.tw/">https://den.ncdr.nat.gov.tw/</a>         | 蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件(災害類型)」或「地區(國家)」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。                    |
|                        | 災害潛勢地圖網站           | <a href="https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/">https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/</a>       | 可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、                                                               |

| 單位 | 名稱                | 網址                                                                                              | 說明                                                                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 | 山崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。                       |
|    | 氣候變遷災害風險調適平臺      | <a href="https://dra.ncdr.nat.gov.tw/">https://dra.ncdr.nat.gov.tw/</a>                         | 提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。 |
|    | 民生示警公開資料平臺        | <a href="https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/">https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/</a>                   | 提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。                        |
|    | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺 | <a href="https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/">https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/</a>                     | 提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。        |
|    | 天氣與氣候監測網          | <a href="https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home">https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home</a> | 提供「天氣監測」、「颱洪風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。                                 |
|    | 防災社區網站            | <a href="https://community.ncdr.nat.gov.tw/">https://community.ncdr.nat.gov.tw/</a>             | 提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。             |
|    | 災害防救資料服務網         | <a href="https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/">https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/</a>                 | 提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。       |



(瀏覽日期：109 年 6 月 5 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖  
(瀏覽日期： 108 年 10 月 30 日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖  
(瀏覽日期： 108 年 10 月 30 日)

表 2.5 近 5 年校園災害事件紀錄表


| 編號 | 發生時間             | 類型 | 地點  | 災害規模及簡述   | 人員傷亡 | 財務/設備損失 | 災情處理情形          |
|----|------------------|----|-----|-----------|------|---------|-----------------|
| 1  | 104 年<br>8 月 8 日 | 風災 | 敦品樓 | 屋頂防水毯被吹毀。 | 無    | 防水毯     | 申請緊急修繕經費進行重新鋪設。 |
| 2  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 3  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 4  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 5  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 6  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 7  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 8  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 9  |                  |    |     |           |      |         |                 |
| 10 |                  |    |     |           |      |         |                 |

## 2.6 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.6〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.7.1〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.6 平時減災整備工作分配表

| 組別/任務    | 負責單位 | 協助單位 | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校長       | —    | —    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。</li> <li>➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| 發言人      | 教務處  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 減災整備設備採購 | 總務處  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。</li> <li>➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。</li> <li>➔ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。</li> <li>➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。</li> </ul> |
| 防災教育     | 教務處  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。</li> <li>➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。</li> <li>➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 防災演練     | 總務處  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 預算統籌     | 會計室  | 總務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。</li> <li>➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 心理輔導     | 輔導室  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

表 2.7.1 緊急應變小組分組表

| 組別           | 職務 | 姓名                                                                                | 手機          | 職稱   | 所在建築物/樓層 | 備註 | 負責工作                                                                                                                |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指揮官          |    | 陳昀姮                                                                               | 0937-021059 | 校長   | 敦品樓/1    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 負責指揮、督導、協調。</li> <li>➤ 依情況調動各分組間相互支援。</li> </ul>                           |
| 指揮官代理人       |    | 尤博正                                                                               | 0908-885138 | 教務主任 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。</li> </ul>                                  |
| 發言人          |    | 尤博正                                                                               | 0908-885138 | 教務主任 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 負責統一對外發言。</li> <li>➤ 呈報上級主管相關通報事宜。</li> <li>➤ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。</li> </ul> |
| 搶救組<br>(滅火班) | 組長 | 楊景良                                                                               | 0928-830132 | 學務主任 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 平時急救常識宣導。</li> </ul>                                                       |
|              | 組員 | 詹錫輝<br>歐陽槿容<br>陳敏瑄<br>林昭妤<br>陳勇睿<br>杜國明<br>黃孝芬<br>孫佳麗<br>李力作<br>朱俊達<br>吳文雯<br>游清貴 |             | 註冊組長 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 檢修與保養救災相關裝備。</li> </ul>                                                    |
|              |    |                                                                                   |             | 教學組長 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 受災教職員工生之搶救及搜救。</li> </ul>                                                  |
|              |    |                                                                                   |             | 生教組長 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 清除障礙物協助逃生。</li> </ul>                                                      |
|              |    |                                                                                   |             | 訓育組長 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 協助疏散未能及時避難之教職員工生。</li> </ul>                                               |
|              |    |                                                                                   |             | 特教教師 | 格物樓/1    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 關閉校區總電源及瓦斯。</li> </ul>                                                     |
|              |    |                                                                                   |             | 協助行政 | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 設置警示標誌及交通管制。</li> </ul>                                                    |
|              |    |                                                                                   |             | 校護   | 行政大樓/1   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 毀損建築物與設施之警示標誌。</li> </ul>                                                  |
|              |    |                                                                                   |             | 幹事   | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。</li> </ul>                                              |
|              |    |                                                                                   |             | 幹事   | 行政大樓/2   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。</li> </ul>                              |
|              |    |                                                                                   |             | 幹事   | 行政大樓/2   |    |                                                                                                                     |
|              |    |                                                                                   |             | 幹事   | 行政大樓/2   |    |                                                                                                                     |
|              |    |                                                                                   |             | 工友   | 行政大樓/1   |    |                                                                                                                     |

| 組別               | 職務 | 姓名                                                                               | 手機          | 職稱                                                                             | 所在建築物/樓層                                                                                                  | 備註 | 負責工作                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通報組<br>(通報班)     | 組長 | 蔡文汝                                                                              | 0922-502916 | 輔導主任                                                                           | 格物樓/1                                                                                                     |    | ➤ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。<br>➤ 通報教育行政主管機關(教育局處)、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。<br>➤ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。<br>➤ 回報災情狀況。<br>➤ 啟動社區志工與家長協助。<br>➤ 學生家長必要之緊急聯繫。 |
|                  | 組員 | 陳胤吟<br>管怡雯<br>程惠筠<br>徐敬婷<br>廖婉晴<br>林欣汝<br>陳沅<br>劉又瑄<br>何坤長<br>楊彩惠<br>溫傳鳳         |             | 人事主任<br>會計主任<br>教務組長<br>特教組長<br>輔導組長<br>協助行政<br>專輔教師<br>協助行政<br>幹事<br>幹事<br>技工 | 行政大樓/2<br>行政大樓/2<br>行政大樓/2<br>格物樓/1<br>格物樓/1<br>格物樓/1<br>格物樓/1<br>行政大樓/2<br>格物樓/1<br>敦品樓/1<br>行政大樓/2      |    |                                                                                                                                                                                                      |
| 避難引導組<br>(避難引導班) | 組長 | 黃威鈞                                                                              | 0918-122525 | 總務主任                                                                           | 敦品樓/1                                                                                                     |    | ➤ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。<br>➤ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。<br>➤ 避難人數清點確認。<br>➤ 維護教職員工生及集結點安全。<br>➤ 進行必要的安撫。<br>➤ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。<br>➤ 隨時清查教職員工生                                              |
|                  | 組員 | 吳國維<br>吳明聰<br>鄭美智<br>張惠晴<br>吳婉菁<br>楊慶森<br>許家銘<br>陳怡靜<br>藍玉琪<br>黃韋誌<br>游清華<br>高中庸 |             | 事務組長<br>文書組長<br>導師<br>導師<br>導師<br>導師<br>導師<br>導師<br>專任教師<br>專任教師<br>校警<br>校警   | 敦品樓/1<br>敦品樓/1<br>致知樓/1<br>致知樓/1<br>致知樓/2<br>致知樓/1<br>致知樓/1<br>致知樓/2<br>致知樓/2<br>特科大樓/3<br>警衛室/1<br>警衛室/1 |    |                                                                                                                                                                                                      |



| 組別 | 職務 | 姓名 | 手機 | 職稱 | 所在建築物/樓層 | 備註 | 負責工作                                                       |
|----|----|----|----|----|----------|----|------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |          |    | 人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。<br>➡ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。<br>➡ 學生領回作業。 |

註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 與「表 2.7.2 緊急應變任務分工表」擇一使用。

3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

5. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

## 第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

### 3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

### 3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

#### 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

### 3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。

# 臺北市士林區格致國中-校園防災地圖(地震災害)

經度：108.10  
東經25度7分51秒  
緯度：總務處製  
北緯121度32分46秒

## 防救災資訊

### 災害通報單位

教育部校安中心

(02)3343-7855

(02)3343-7856

士林區災害應變中心

(02)2882-6200

台北市教育局

(02)2720-8889

### 警消醫療單位

山仔后派出所

(02)2861-1295

山仔后消防分隊

(02)2861-6431

臺北市立聯合醫院

(陽明院區)

(02)2555-3000

### 學校災害潛勢資訊

地震潛勢：低

淹水潛勢：低

坡地潛勢：低

輻射潛勢：防護準備區


海嘯潛勢：無

### 標示

建築內路線



建築外路線



1:385  
0m 10m 15m 20m 25m

## 圖例

|        |  |         |  |         |  |       |  |  |         |  |     |
|--------|--|---------|--|---------|--|-------|--|--|---------|--|-----|
| 室內避難處所 |  | 室外避難處所  |  | 人車轉運集結點 |  | 急救站   |  |  | AED     |  | AED |
| 指揮中心   |  | 救援器材放置點 |  | 通訊設備放置點 |  | 物資儲存點 |  |  | 警衛室     |  |     |
| 警察單位   |  | 消防單位    |  | 消防栓     |  | 滅火器   |  |  | 災時家長接送區 |  |     |

圖 3.3 校園防災地圖

### 3.2.3 1991 報平安留言平臺

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，可善用內政部消防署設置之「1991 報平安留言平臺」〔圖 3.4〕。學校平時設定報平安留言電話號碼（約定電話：02-2861-0079），除了告知全體教職員工生約定電話，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時透過網路留言板及電話語音等方式進行查詢和發布留言，達到聯繫家人或朋友之效用。1991 報平安留言平臺可透過實際操作測試，熟悉使用方式；於平時測試時，應先敘明此為測試或演練，避免災時造成混淆。



圖 3.4 1991 報平安留言平臺

### 3.3 應變器材及支援單位

#### 3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

#### 3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

### 3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園災害防救教育訓練紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

### 3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

| 應變器材      | 數量   | 單位 | 存放地點      | 負責人員 | 檢查結果 |     | 補強內容 |
|-----------|------|----|-----------|------|------|-----|------|
|           |      |    |           |      | 已完備  | 需補強 |      |
| 個人防護具     |      |    |           |      |      |     |      |
| 工作手套      | 20   | 雙  | 總務處       | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 消防衣       | 0    | 套  |           |      |      |     |      |
| 安全帽       | 30   | 個  | 總務處       | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 防災頭套      | 30   | 個  | 總務處       | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 簡易式口罩     | 1000 | 個  | 健康中心      | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 安全鞋       | 0    | 雙  |           |      |      |     |      |
| 雨具        | 10   | 套  | 學務處       | 楊景良  | ✓    |     |      |
| 哨子（警笛）    | 5    | 個  | 學務處       | 楊景良  | ✓    |     |      |
| 檢修搶救工具    |      |    |           |      |      |     |      |
| （移動式）抽水機  | 0    | 組  |           |      |      |     |      |
| （移動式）發電機  | 0    | 個  |           |      |      |     |      |
| 備用接頭、管線等  | 0    | 個  |           |      |      |     |      |
| 破壞工具組     | 0    | 組  |           |      |      |     |      |
| 挖掘工具      | 0    | 支  |           |      |      |     |      |
| 緊急照明燈     | 20   | 組  | 各辦公室、教室   | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 清洗機       | 1    | 組  | 工作室       | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 推水器       | 0    | 支  |           |      |      |     |      |
| 沙包        | 0    | 個  |           |      |      |     |      |
| 擋水板       | 0    | 個  |           |      |      |     |      |
| 滅火器（ABC）  | 50   | 支  | 教室、走廊、工作室 | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 火鉤        | 0    | 個  |           |      |      |     |      |
| 繩索（30 公尺） | 2    | 條  | 學務處       | 楊景良  | ✓    |     |      |



| 應變器材                  | 數量 | 單位 | 存放地點 | 負責人員 | 檢查結果 |     | 補強內容 |
|-----------------------|----|----|------|------|------|-----|------|
|                       |    |    |      |      | 已完備  | 需補強 |      |
| 萬用鑰匙                  | 1  | 組  | 總務處  | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 安全管制用工具               |    |    |      |      |      |     |      |
| 夜間警示燈                 | 0  | 組  |      |      |      |     |      |
| 警示指揮棒                 | 2  | 組  | 警衛室  | 校警   | ✓    |     |      |
| 反光型指揮背心               | 40 | 件  | 學務處  | 楊景良  | ✓    |     |      |
| 手電筒                   | 5  | 個  | 總務處  | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 警戒錐                   | 10 | 只  | 儲藏室  | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 攜帶式揚聲器<br>(手提擴音機)     | 3  | 個  | 總務處  | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 監視器                   | 2  | 臺  | 警衛室  | 校警   | ✓    |     |      |
| 通訊聯絡工具                |    |    |      |      |      |     |      |
| 無線電對講機                | 5  | 支  | 總務處  | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 手機                    | 40 | 支  | 個人   | 個人   | ✓    |     |      |
| 收音機                   | 0  | 臺  |      |      |      |     |      |
| 緊急救護用品                |    |    |      |      |      |     |      |
| 擔架                    | 1  | 組  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 自動體外心臟電擊<br>去顫器 (AED) | 1  | 組  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 急救箱                   | 8  | 組  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 氧氣筒/瓶                 | 2  | 個  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 保暖用大毛毯或電<br>熱毯        | 1  | 件  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 骨折固定板                 | 5  | 個  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 長背板加頭部固定<br>器擔架       | 2  | 個  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 三角繃帶                  | 10 | 個  | 健康中心 | 黃孝芬  | ✓    |     |      |



| 應變器材     | 數量              | 單位 | 存放地點  | 負責人員 | 檢查結果 |     | 補強內容 |
|----------|-----------------|----|-------|------|------|-----|------|
|          |                 |    |       |      | 已完備  | 需補強 |      |
| 冷敷袋/熱敷袋  | 10              | 個  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 額溫槍/耳溫槍  | 17              | 支  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 醫用口罩     | 6499            | 個  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 酒精       | 69              | 瓶  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 消毒水      | 13              | 瓶  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 疏散用品     |                 |    |       |      |      |     |      |
| 緊急救護搬運椅  | 0               | 個  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 備用緊急輪椅   | 1               | 個  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 逃生救助袋    | 0               | 組  | 健康中心  | 黃孝芬  | ✓    |     |      |
| 臨時收容用品   |                 |    |       |      |      |     |      |
| 備用電池     | 50              | 個  | 總務處   | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 食品       | 0               | 份  |       |      |      |     |      |
| 帳篷       | 2               | 組  | 童軍教室  | 林昭妤  | ✓    |     |      |
| 睡袋       | 10              | 個  | 童軍教室  | 林昭妤  | ✓    |     |      |
| 其他       |                 |    |       |      |      |     |      |
| 建築物、設備圖書 | 1               | 套  | 總務處   | 黃威鈞  | ✓    |     |      |
| 蠟燭       | 0               | 個  |       |      |      |     |      |
| 防火毯      | 2               | 件  | 實驗室   | 歐陽謹容 | ✓    |     |      |
| 打火機      | 0               | 個  |       |      |      |     |      |
| 檢核日期     | 109 年 11 月 11 日 |    | 檢核人簽章 |      | 校長簽章 |     |      |

表 3.2 支援單位聯絡清冊

| 單位名稱             | 聯絡電話      | 聯絡人 | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註                                    |
|------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|
| 應變中心             |           |     |                      |                                       |
| 中央災害應變中心         | 8196-6999 |     | 防災相關問題               |                                       |
| 臺北市災害應變中         | 2729-7668 |     | 防災相關問題               |                                       |
| 士林區災害應變中心        | 2882-6200 |     | 防災相關問題               |                                       |
| 教育行政主管機關         |           |     |                      |                                       |
| 教育部校安中心          | 3343-7855 |     | 校安通報                 |                                       |
| 臺北市聯絡處           | 7736-6666 |     | 各類相關問題               |                                       |
| 臺北市政府教育局         | 1999#6444 |     | 防災相關問題               |                                       |
| 縣市主管機關           |           |     |                      |                                       |
| 臺北市政府            | 1999      |     | 各類相關問題               |                                       |
| 消防局              | 2729-7668 |     | 消防講習                 |                                       |
| 社會局(處)           | 2720-8889 |     | 性別平等相關問題             |                                       |
| 交通局(處)           | 2720-8889 |     | 提供交通資訊               |                                       |
| 工務局(處)           | 2720-8889 |     | 工程建設問題皆可             |                                       |
| 衛生局              | 2375-9800 |     | 疾病相關問題               |                                       |
| 環保局              | 2375-4573 |     | 環保、污染問題              |                                       |
| 警察局              | 2331-3561 |     | 皆可                   |                                       |
| 陽明里辦公室           | 2861-8717 | 黃裕倉 | 里民相關問題               |                                       |
| 警政、消防、醫療單位       |           |     |                      |                                       |
| 山仔后消防分隊          | 2861-6431 | 李明諺 | 消防設備及講習              | 距離 <u>0.35</u> 公里<br>約 <u>1</u> 分鐘可抵達 |
| 士林分局<br>(山仔后派出所) | 2861-1295 |     | 皆可                   | 距離 <u>0.7</u> 公里<br>約 <u>2</u> 分鐘可抵達  |
| 陽明醫院             | 2835-3456 |     | 傷患救護                 | 距離 <u>6.7</u> 公里<br>約 <u>13</u> 分鐘可抵達 |

| 單位名稱        | 聯絡電話        | 聯絡人  | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註 |
|-------------|-------------|------|----------------------|----|
| 公共設施負責單位    |             |      |                      |    |
| 自來水公司陽明營業分處 | 2888-2123   |      | 自來水修復相關              |    |
| 台電公司北北區處    | 2888-1678   |      | 電力相關問題及設備            |    |
| 大台北瓦斯公司     | 2767-6552   |      | 24 小時搶修服務            |    |
| 尚安工程行       | 2809-3393   | 盧聖龍  | 水電消防修繕               |    |
| 其他支援單位      |             |      |                      |    |
| 家長會長        | 0910-011194 | 盧永富  | 校園相關問題               |    |
| 新安里辦公室      | 2862-3615   | 何吳素梅 | 里民相關問題               |    |
| 菁山里辦公室      | 28611892    | 何勝男  | 里民相關問題               |    |
| 平等里辦公室      | 28616899    | 徐明忠  | 里民相關問題               |    |

## 第4篇 應變階段

### 4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

| 應變流程             | 說明                                                                                                                 | 原則                                                                                                                                                                                                                                                                           | 參考表格 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>【階段一】災害初期</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 1. 個人判斷          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |      |
| 2. 通報校長（或代理人）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。</li> </ul>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 3. 判斷災情（師生不在校）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。</li> </ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。</li> </ul>                                                                                                                                                             |      |
| 4. 判斷疏散（師生在校）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。</li> <li>▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。</li> <li>▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。</li> <li>▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協助</li> </ul> |      |

| 應變流程                | 說明                                                                                     | 原則                                                                                                                                                                                                                       | 參考表格            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |                                                                                        | <p>低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。</p> <p>➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。</p> <p>➔ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。</p> <p>➔ 回報疏散狀況至相關單位。</p> |                 |
|                     | ➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。                              | ➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。                                                                                                                                                                |                 |
| <b>【階段二】應變階段</b>    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>5. 啟動緊急應變小組</b>  | <p>➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。</p> <p>➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。</p> | <p>➔ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。</p> <p>➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。</p>                                                               | 支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕 |
| <b>6. 指派緊急應變小組任</b> | ➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| 應變流程 | 說明                                                                      | 原則                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 參考表格                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 務    | 之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志工、外賓等當日所有在校人員。</li> <li>➔ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。</li> <li>➔ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。</li> </ul>                                          | 避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕<br>班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 搜尋與搶救。</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。</li> <li>➔ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。</li> <li>➔ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。</li> <li>➔ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。</li> </ul> |                                        |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 傷患檢傷與救護。</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕                     |


| 應變流程    | 說明                                            | 原則                                                                                                                                                                                          | 參考表格                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。</li> <li>▶ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。</li> </ul>                                  |                          |
|         | ▶ 校園安全巡查(建築物評估)。                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。</li> <li>▶ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。</li> </ul>                                    | 建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕     |
|         | ▶ 警戒標示與監控。                                    | ▶ 派員定時巡視警戒區域(原則上 2 人一組)，並警告全體教職員工生不可靠近。                                                                                                                                                     |                          |
|         | ▶ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。                        | ▶ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。                                                                                                                                         | 支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕          |
| 7. 判斷復課 | ▶ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。</li> <li>▶ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。</li> </ul>                                                                     | 校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕 |
|         | ▶ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。</li> <li>▶ 平時應和家長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。</li> <li>▶ 若教職員工生不在學校時決</li> </ul> | 自行接送同意書〔附表 1.13〕         |



| 應變流程          | 說明                                                                              | 原則                                                                                                                                                                                       | 參考表格 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                                                                 | 定停課，應於公告後逕行通報相關單位。                                                                                                                                                                       |      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。</li> <li>▶ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。</li> <li>▶ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。</li> </ul> |      |
| 8. 解除緊急應變小組任務 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 通報相關單位處理狀況與進度。</li> </ul>              |                                                                                                                                                                                          |      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。</li> <li>▶ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。</li> <li>▶ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。</li> </ul>              |      |
| 【階段三】復原       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |      |
| 事件結束後         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 回復校園災害防救組織平時工作分配。</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。</li> </ul>                                                                                                           |      |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 召開檢討會議，強化防災事宜。</li> </ul>                                                                                                                       |      |

# 4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



|                  |
|------------------|
| <b>教育部校安中心</b>   |
| (02) 3343-7855   |
| <b>臺北市教育局</b>    |
| (02) 2720-8889   |
| <b>臺北市災害應變中心</b> |
| (02) 8786-3119   |
| <b>士林區災害應變中心</b> |
| (02) 2882-6200   |
| <b>警察局士林分局</b>   |
| (02) 2881-3856   |
| <b>山仔后派出所</b>    |
| (02) 2861-6110   |
| <b>消防局山仔后分隊</b>  |
| (02) 2861-6431   |
| <b>聯合醫院陽明院區</b>  |
| (02) 2835-3456   |

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

| 序號 | 通報時間                | 通報人 | 通報單位 | 接洽人 | 通報重點 (人、事、時、地、物) |
|----|---------------------|-----|------|-----|------------------|
| 1  | __年__月__日<br>__時__分 |     |      |     |                  |
| 2  | __年__月__日<br>__時__分 |     |      |     |                  |
| 3  | __年__月__日<br>__時__分 |     |      |     |                  |
| 4  | __年__月__日<br>__時__分 |     |      |     |                  |
| 5  | __年__月__日<br>__時__分 |     |      |     |                  |

## 第5篇 復原重建階段

### 5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

#### 二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

| 範圍       | 單位       | 電話或網站                |
|----------|----------|----------------------|
| 縣市<br>資源 | 學生輔導諮商中心 | (02) 2563-2156       |
|          | 榮總青少年身心科 | (02) 2875-7027       |
| 地區<br>資源 | 社子安心診所   | (02) 2813-6622       |
|          | 馬偕協談中心   | (02) 2543-3535 #2010 |
| 其他<br>資源 | 友緣基金會    | (02) 2769-3319       |
|          | 格致輔導室    | (02) 2861-0079 #135  |

## 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

## 5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

## 5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者（如自來水公司及電力公司等），派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。

## 附件3 各式安全檢查表掃描檔

請依學校環境特性及災害潛勢情形，針對校園環境安全、防汛安全、周邊坡地災害安全，進行自主檢查，印出紙本並經業務檢查人及覆核人核章後，將最新一次檢查掃描檔剪貼於此。

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 行政大樓              |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃威鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
|          | 各鎖門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶，是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：6支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                               | 行政大樓              |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃威鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                | 建議處置方式            |
| 校舍建築物外觀          | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                          | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                |                   |
|                  | 外牆磁磚（泥凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                           |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 寬度是否明顯改變。             | <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                 |                   |
| 地下室              | 壁—接板—牆壁是否滲漏水現象。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                           | 無地下室              |
| 樓梯、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                 |                   |
|                  | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                |                   |
| 屋頂               | 屋頂通風門是否變形。            | <input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                           | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                                     | 行政大樓              |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃威鈞                               | 填表日期                                                                                                                                                      | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                                      | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫。                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有鬆動之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 樓梯扶手、護欄及欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（健康中心）                                                                                 | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                             | 行政大樓                                  |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 填表人              | 黃威鈞                | 填表日期                                                                              | 109.7.15                              |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                              | 建議處置方式                                |
| 其他               | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是         | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）        | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是               |                                       |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（健康中心、管理人：黃孝芬） | 管理時間<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止（預定） |

- 註：1. 本表以鋼構大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤復檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。

| 初檢            |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃威鈞           | 黃孝芬  | 黃威鈞  | 陳明輝 |
| 複檢（__年__月__日） |      |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃威鈞           |      |      |     |

4



附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 教品樓               |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個聯子夾子係水帶、是否掛掛半整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：聯子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：4支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |
|          |                                |                                                                                                              |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 教品樓               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築物外觀          | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 寬度是否明顯改變。             | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                 |                   |
| 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    |                   |
| 樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
|                  | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
| 屋頂               | 屋頂通風門是否變形。            | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 教品樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否每裂縫。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼柵是否鏽蝕或螺絲鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（實驗室：__）                                                                    | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                     | 教品樓                                   |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                | 填表日期                                                                      | 109.7.15                              |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                      | 建議處置方式                                |
| 其他               | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）           | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是       |                                       |
| 檢查結果補充說明及處理、因應作為 | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（__教室，管理人：__）     | 管理時間<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止（預定） |
|                  | 其他                 |                                                                           |                                       |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢            |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           | 尤博正  | 黃成鈞  | 陳昶均 |
| 複檢（__年__月__日） |      |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           |      |      |     |

4

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 勵學樓               |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
|          | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                             |                   |
| 消防設備     | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
| 消防設備     | 室內消防栓是否有十個瞄子及二條水帶，是否再掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：4支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |

1

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 勵學樓               |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築物外觀 | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|         | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
|         | 伸縮縫或建築物間隔             | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                |                   |
| 地下室     | 樑、樓板、牆壁是否滲漏水現象。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    |                   |
|         | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 樓柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
|         | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
| 屋頂      | 屋頂通風門是否變形。            | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 勵學樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否有裂縫。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
| 建築物附屬設備 | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度1.5公尺以上牆體是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 門窗玻璃是否變形。                         | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（實驗室：__）                                                                    | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學        | 建築物名稱                                                                     | 勵學樓                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞               | 填表日期                                                                      | 109.7.15                              |
| 項目               | 檢查要點              | 檢查結果                                                                      | 建議處置方式                                |
| 其他               | 瓦斯及廚房浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 孩童藥物等物品之檢視是否會鬆動。  | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）           | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 藥物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是       |                                       |
|                  | 是否設有專人管理。         | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（__教室，管理人：__）     | 管理時間<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止（預定） |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |                   |                                                                           |                                       |

- 註：1. 本表以鋼構大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢            |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           | 黃博正  | 黃成鈞  | 黃博正 |
| 複檢（__年__月__日） |      |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           |      |      |     |

4

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 格物樓               |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍欄及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                        |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 綠路間隔是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個斷子及2條水帶，是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：斷子__個、水帶__條）<br><input type="checkbox"/> 是                                      |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：5支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |
|          |                                |                                                                                                              |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 格物樓               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築外觀           | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 亮度是否明顯改變。             | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                |                   |
| 地下室              | 梯、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    |                   |
| 欄杆、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
|                  | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
| 屋頂               | 屋頂通風門是否變形。            | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 格物樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否每裂縫。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否鏽蝕或螺絲鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（實驗室：__）                                                                    | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                     | 格物樓                                   |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                | 填表日期                                                                      | 109.7.15                              |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                      | 建議處置方式                                |
| 其他               | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）           | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                  |                                       |
|                  | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（__教室，管理人：__）     | 管理時間<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止（預定） |
| 檢查結果補充說明及處理、因應作為 |                    |                                                                           |                                       |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤檢核，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。

| 初檢            |         |      |     |
|---------------|---------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員    | 總務主任 | 校長  |
| 李國雄 吳國雄       | 黃成鈞 王博正 | 黃成鈞  | 陳明倫 |
| 複檢（__年__月__日） |         |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員    | 總務主任 | 校長  |
| 李國雄 吳國雄       |         |      |     |

4



附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 致知樓               |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍欄及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                        |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個斷子及2條水帶，是否吊掛平整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：斷子__個、水帶__條）<br><input type="checkbox"/> 是                                      |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：5支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |
|          |                                |                                                                                                              |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 致知樓               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築外觀           | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 亮度是否明顯改變。             | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                 |                   |
| 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    |                   |
| 欄杆、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
|                  | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
| 屋頂               | 屋頂通風門是否變形。            | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 致知樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否每季維護。                         | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼棚是否螺栓或螺絲鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（實驗室：__）                                                                    | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                     | 致知樓                                   |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                | 填表日期                                                                      | 109.7.15                              |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                      | 建議處置方式                                |
| 其他               | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）           | 改善時間<br>__年__月__日                     |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                  |                                       |
| 檢查結果補充說明及處理、因應作為 | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（__教室，管理人：__）     | 管理時間<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止（預定） |
|                  | 其他                 |                                                                           |                                       |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。

| 初檢            |         |      |     |
|---------------|---------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員    | 總務主任 | 校長  |
| 李維良 黃國鈞       | 黃成鈞 王博正 | 黃成鈞  | 陳明煌 |
| 複檢（__年__月__日） |         |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員    | 總務主任 | 校長  |
| 李維良 黃國鈞       |         |      |     |

4

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                      | 家政樓               |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                       | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                       | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 綠路開闢是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                           |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input checked="" type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input type="checkbox"/> 是（可使用）             | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月） | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是              |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是              |                   |
|          | 室內消防栓是否有1個關子及2條水帶，是否半掛半整。      | <input type="checkbox"/> 否（缺：關子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是         |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：3支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）      |                   |
|          |                                |                                                                                            |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 家政樓               |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築外觀           | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 亮度是否明顯改變。             | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                     |                   |
| 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。      | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
|                  | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
| 屋頂               | 屋頂通風門是否變形。            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 家政樓               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否否裂縫。                          | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼柵是否鏽蝕或螺絲鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（家政教室）                                                                      | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                             | 家政樓                                  |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                | 填表日期                                                                              | 109.7.15                             |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                              | 建議處置方式                               |
| 其他               | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是         | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（請加強固定）        | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是               |                                      |
|                  | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（家政教室，管理人：陳怡靜） | 管理時間<br>109年8月1日起至<br>109年7月31日止（預定） |
| 檢查結果補充說明及處理、因應作為 |                    |                                                                                   |                                      |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤檢核，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢            |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           | 黃成鈞  | 黃成鈞  | 陳怡靜 |
| 覆檢（__年__月__日） |      |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 黃成鈞           |      |      |     |

4

附表 1.1 校園環境安全檢查表

| 學校全銜     | 臺北市立格致國民中學                     | 建築物名稱                                                                                                        | 特科大樓              |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人      | 黃成鈞                            | 填表日期                                                                                                         | 109.7.15          |
| 項目       | 檢查要點                           | 檢查結果                                                                                                         | 建議處置方式            |
| 一般事項     | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。            | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 危險物品儲放及管理是否符合安全。               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          |                                |                                                                                                              |                   |
| 避難逃生安全規劃 | 有無避難逃生路線圖。                     | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                             |                   |
|          | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 消防設備     | 是否定期維護檢查避難逃生設備。                | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：109年3月）                   | 改善時間<br>__年__月__日 |
|          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。            | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。              | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                |                   |
|          | 室內消防栓是否有十個聯子及二條水帶，是否每半年整一。     | <input type="checkbox"/> 否（缺：聯子__個、水帶__條）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                           |                   |
|          | 滅火器有無過期，壓力是否充足。                | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：8支）<br><input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）                        |                   |
|          |                                |                                                                                                              |                   |

1

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學            | 建築物名稱                                                                                                                                                                                                             | 特科大樓              |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                   | 填表日期                                                                                                                                                                                                              | 109.7.15          |
| 項目               | 檢查要點                  | 檢查結果                                                                                                                                                                                                              | 建議處置方式            |
| 校舍建築外觀           | 室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。 | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：109年3月）                                                                                                                        | 改善時間<br>__年__月__日 |
|                  | 是否移位、傾斜、下陷。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         |                   |
| 伸縮縫或建築物間隔        | 寬度是否明顯改變。             | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理）<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                |                   |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                                    |                   |
| 樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板） | 是否有裂縫。                | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形）<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|                  | 混凝土保護層是否剝落。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                      |                   |
| 屋頂               | 是否有傾斜或穿透性開裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）                                                                                                                              |                   |
|                  | 屋頂通風門是否變形。            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                                                                         | 改善時間<br>__年__月__日 |

2

| 學校全銜    | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱                                                                                                                                          | 特科大樓              |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 填表人     | 黃成鈞                               | 填表日期                                                                                                                                           | 109.7.15          |
| 項目      | 檢查要點                              | 檢查結果                                                                                                                                           | 建議處置方式            |
| 建築物附屬設備 | 屋頂防水層表面是否損壞（如長雜草等）。               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 排水管道是否通暢。                         | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 女兒牆是否損壞。                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 水塔是否破裂。                           | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議修復）<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理） |                   |
|         | 水塔固定設施是否鬆脫。                       | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 鋼網是否鏽蝕或螺絲鬆脫。                      | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                                 | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 室內懸吊物（如天花板、燈具、吊扇、影視設備等）之固定設施是否鬆脫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。            | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 門窗玻璃是否變形。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（限期改善）                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 樓梯扶手、護欄與欄杆是否牢固。                   | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
| 危險物品管理  | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室（含保健室）。     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（理化教室、生物教室）                                                                 | 請列出所有教室           |
|         | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |
|         | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                  | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                      | 改善時間<br>__年__月__日 |

3

| 學校全銜             | 臺北市立格致國民中學         | 建築物名稱                                                                                             | 特科大樓                                 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 填表人              | 黃成鈞                | 填表日期                                                                                              | 109.7.15                             |
| 項目               | 檢查要點               | 檢查結果                                                                                              | 建議處置方式                               |
| 其他               | 兵餅及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否（限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                         | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                  | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是（請加強固定）                        | 改善時間<br>__年__月__日                    |
|                  | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                               |                                      |
|                  | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（理化教室，管理人：杜國明<br>生物教室，管理人：廖婉晴） | 管理時間<br>109年8月1日起至<br>110年7月31日止（預定） |
| 檢查結果補充說明及處理、因應作為 |                    |                                                                                                   |                                      |

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。  
2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。  
3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。  
4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表附件。

| 初檢            |      |      |     |
|---------------|------|------|-----|
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 李國興 黃國鈞       | 黃成鈞  | 黃成鈞  | 陳明輝 |
| 複檢（__年__月__日） |      |      |     |
| 組長（業務承辦人）     | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 李國興 黃國鈞       |      |      |     |

4

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 | 行政大樓     |       |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|----------|-------|
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        | 填表日期  | 109.5.11 |       |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       | 待改善內容 | 改善完成日期   |       |
|        |                                   | 完備         | 待改善   | (檢附照片)   | 負責人簽名 |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | ✓          |       |          |       |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓          |       |          |       |
|        | 網架有無腐蝕、斷裂現象。                      |            |       |          |       |
|        | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    |            |       |          |       |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓          |       |          |       |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓          |       |          |       |
|        | 天花板材料有無被白蟻侵入或破損。                  | ✓          |       |          |       |
|        | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |            |       |          |       |
| 地下室    | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |            |       |          |       |
|        | 適當位置設自動抽水機,以供隨時抽水之用。              |            |       |          |       |
|        | 地下室承攬層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。  |            |       |          |       |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |            |       |          |       |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚防水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |            |       |          |       |
|        | 各層樓電梯井必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |            |       |          |       |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |            |       |          |       |
|        |                                   |            |       |          |       |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           | 行政大樓            |
|------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        |     | 填表日期            | 109.5.11        |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備         | 待改善 |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |     |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |     |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |     |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |     |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支撐固定保護。                  | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |     |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工吊籠架、圍籬、鐵皮、門簷、球架等。 |            |     |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含夜間)標示。           |            |     |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |     |                 |                 |
| 其他   | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內擋水門是否正常使用。                     |            |     |                 |                 |

6

|        |                                   |            |     |                 |  |                                                                                      |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           |  | 行政大樓                                                                                 |  |
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        |     | 填表日期            |  | 109.5.11                                                                             |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) |  | 改善完成日期                                                                               |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善 |                 |  | 負責人簽名                                                                                |  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               | ✓          |     |                 |  |                                                                                      |  |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要電源避免感電。        | ✓          |     |                 |  |                                                                                      |  |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪氾缺口。 |            |     |                 |  |                                                                                      |  |
|        |                                   |            |     |                 |  |                                                                                      |  |
| 改善完成日期 |                                   | 109.5.11   |     | 覆核人             |  |  |  |

註:視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

7



附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   | 臺北市立格致國民中學                         | 建築物名稱 | 數品樓             |                 |
|--------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 填表人    | 黃威鈞                                | 填表日期  | 109.5.13        |                 |
| 項目     | 檢查要點                               | 檢查結果  | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|        |                                    | 完備    | 待改善             |                 |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。          | ✓     |                 |                 |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。               | ✓     |                 |                 |
|        | 鋼架有無鏽蝕、斷裂現象。                       |       |                 |                 |
|        | 安裝是否非常牢固→不易倒塌。                     |       |                 |                 |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                       | ✓     |                 |                 |
|        | 天花板有無漏水的現象。                        | ✓     |                 |                 |
|        | 天花板材料有無被白蟻侵入或破壞。                   | ✓     |                 |                 |
|        | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。     |       |                 |                 |
| 地下室    | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                   |       |                 |                 |
|        | 適當位置設置自動抽水機→以供隨時抽水之用。              |       |                 |                 |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。  |       |                 |                 |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。               |       |                 |                 |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚防水或加設止水墩→(可請電梯廠商協助)。        |       |                 |                 |
|        | 各層樓電梯井必要時關閉後,並升高至2樓以上。             |       |                 |                 |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除→(可請電梯廠商協助)。 |       |                 |                 |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           | 數品樓             |
|------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        |     | 填表日期            | 109.5.13        |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備         | 待改善 |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |     |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |     |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |     |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |     |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |     |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工吊籠架、圍籬、鐵皮、門簾、球架等。 |            |     |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含夜間)標示。           |            |     |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |     |                 |                 |
| 其他   | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內排水門是否正常使用。                     |            |     |                 |                 |

6

|        |                                   |            |     |        |  |                                                                                     |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱  |  | 數品樓                                                                                 |  |
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        |     | 填表日期   |  | 109.5.13                                                                            |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |     | 待改善內容  |  | 改善完成日期                                                                              |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善 | (檢附照片) |  | 負責人簽名                                                                               |  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               | ✓          |     |        |  |                                                                                     |  |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要電源避免感電。        | ✓          |     |        |  |                                                                                     |  |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪氾缺口。 |            |     |        |  |                                                                                     |  |
| 改善完成日期 |                                   | 109.5.13   |     | 覆核人    |  |  |  |

註:視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表檢附件。

7



附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 |                 | 勵學樓             |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        | 填表日期  |                 | 109.5.13        |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善   |                 |                 |  |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正確。         | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 鋼架有無鏽蝕、斷裂現象。                      |            |       |                 |                 |  |
|        | 安裝是否非常牢固,不易倒塌。                    |            |       |                 |                 |  |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板材料有無被白蟻侵入或破損。                  | ✓          |       |                 |                 |  |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |            |       |                 |                 |  |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |            |       |                 |                 |  |
|        | 適當位置設置自動抽水機,以供隨時抽水之用。             |            |       |                 |                 |  |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |            |       |                 |                 |  |
| 電梯、電梯坑 | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水坎。(可請電梯廠商協助)        |            |       |                 |                 |  |
|        | 各層樓電梯井必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |            |       |                 |                 |  |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           | 勵學樓             |
|------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        |     | 填表日期            | 109.5.13        |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備         | 待改善 |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |     |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |     |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              |            |     |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |     |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |     |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |     |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工牛馬架、圍籬、鐵皮、門窗、線架等。 |            |     |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含夜間)標示。           |            |     |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |     |                 |                 |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |     |                 |                 |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內排水門是否正常使用。                     |            |     |                 |                 |

6

|        |                                   |            |     |        |  |          |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-----|--------|--|----------|--|
| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱  |  | 勵學樓      |  |
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        |     | 填表日期   |  | 109.5.13 |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |     | 待改善內容  |  | 改善完成日期   |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善 | (檢附照片) |  | 負責人簽名    |  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               | ✓          |     |        |  |          |  |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要電源避免感電。        | ✓          |     |        |  |          |  |
|        | 利用沙包、擋水銅板、防水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪水缺口。 |            |     |        |  |          |  |
| 改善完成日期 |                                   | 109.5.13   |     | 覆核人    |  |          |  |

註:視需求自行增減或調整,拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

7

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱          | 格物樓                                |
|--------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 填表人    | 黃威鈞                               | 填表日期           | 109.5.13                           |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果<br>完備 待改善 | 待改善內容<br>(檢附照片)<br>改善完成日期<br>負責人簽名 |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | ✓              |                                    |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓              |                                    |
|        | 網架有無錯損、斷裂現象。                      |                |                                    |
|        | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    |                |                                    |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓              |                                    |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓              |                                    |
|        | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | ✓              |                                    |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |                |                                    |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |                |                                    |
|        | 適當位置設置自動抽水機,以供隨時抽水之用。             |                |                                    |
|        | 地下室或機樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |                |                                    |
| 電梯、電梯坑 | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |                |                                    |
|        | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水坎。(可請電梯廠商協助)        |                |                                    |
|        | 各層樓電梯非必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |                |                                    |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |                |                                    |

5

| 學校全銜 | 臺北市立格致國民中學                       | 建築物名稱          | 格物樓                                |
|------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 填表人  | 黃威鈞                              | 填表日期           | 109.5.13                           |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果<br>完備 待改善 | 待改善內容<br>(檢附照片)<br>改善完成日期<br>負責人簽名 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓              |                                    |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓              |                                    |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓              |                                    |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓              |                                    |
|      | 屋頂的四周安全圍欄、圍牆欄杆有無損壞。              |                |                                    |
| 樓梯   | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓              |                                    |
|      | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓              |                                    |
|      | 樓梯間有無設置照明設備。                     | ✓              |                                    |
| 戶外   | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓              |                                    |
|      | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | ✓              |                                    |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓              |                                    |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓              |                                    |
|      | 固定網架、屋頂水塔、看板、施工牛馬架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 |                |                                    |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含設閉)標示。           |                |                                    |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓              |                                    |
| 其他   | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓              |                                    |
|      | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓              |                                    |
|      | 園內排水門是否正常使用。                     |                |                                    |

6

| 學校全銜 | 臺北市立格致國民中學                        | 建築物名稱          | 格物樓                                |
|------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 填表人  | 黃威鈞                               | 填表日期           | 109.5.13                           |
| 項目   | 檢查要點                              | 檢查結果<br>完備 待改善 | 待改善內容<br>(檢附照片)<br>改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               | ✓              |                                    |
|      | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要性電源避免感電。       | ✓              |                                    |
|      | 利用沙包、擋水鋼板、防水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪水缺口。 |                |                                    |
|      | 改善完成日期                            | 109.5.13       | 覆核人 黃威鈞                            |

註:視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表檢附件。

7

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 |                 | 致知樓             |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        | 填表日期  |                 | 109.5.13        |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善   |                 |                 |  |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 鋼架有無鏽蝕、斷裂現象。                      |            |       |                 |                 |  |
|        | 安裝是否非常牢固,不易倒塌。                    |            |       |                 |                 |  |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | ✓          |       |                 |                 |  |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |            |       |                 |                 |  |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |            |       |                 |                 |  |
|        | 適當位置設置自動抽水機,以供隨時抽水之用。             |            |       |                 |                 |  |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |            |       |                 |                 |  |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |            |       |                 |                 |  |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚防水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |            |       |                 |                 |  |
|        | 各層樓電梯井必要時關閉後,並升高至2樓以上。            |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |            |       |                 |                 |  |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 |                 | 致知樓             |  |
|------|----------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        | 填表日期  |                 | 109.5.13        |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |  |
|      |                                  | 完備         | 待改善   |                 |                 |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |       |                 |                 |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬-圍籬欄杆有無損壞-              |            |       |                 |                 |  |
| 樓梯   | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓          |       |                 |                 |  |
| 戶外   | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 修剪樹枝,並加設支撐固定保護。                  | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 固定棚架-屋頂水塔、看板、施工吊籠架、圍籬、鐵皮、門簾、球架等。 |            |       |                 |                 |  |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含夜間)標示。           |            |       |                 |                 |  |
| 其他   | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|      | 園內排水門是否正常使用-                     |            |       |                 |                 |  |

6

|        |                                   |            |        |       |        |          |        |  |
|--------|-----------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|--------|--|
| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 |        | 建築物名稱 |        | 致知樓      |        |  |
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        |        | 填表日期  |        | 109.5.13 |        |  |
| 項目     | 檢查要點                              |            | 檢查結果   |       | 待改善內容  |          | 改善完成日期 |  |
|        |                                   |            | 完備 待改善 |       | (檢附照片) |          | 負責人簽名  |  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               |            | ✓      |       |        |          |        |  |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要電源避免感電。        |            | ✓      |       |        |          |        |  |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、防水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪氾缺口。 |            |        |       |        |          |        |  |
| 改善完成日期 |                                   | 109.5.13   |        | 覆核人   |        | 黃威鈞      |        |  |

註:視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表格附件。

7

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 |                 | 家政樓             |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        | 填表日期  |                 | 109.5.13        |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善   |                 |                 |  |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 鋼架有無鏽蝕、斷裂現象。                      |            |       |                 |                 |  |
|        | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    |            |       |                 |                 |  |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板材料有無被白蟻侵入或破壞。                  | ✓          |       |                 |                 |  |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |            |       |                 |                 |  |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |            |       |                 |                 |  |
|        | 適當位置設置自動抽水機,以供隨時抽水之用。             |            |       |                 |                 |  |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |            |       |                 |                 |  |
| 電梯、電梯坑 | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑有無砌磚防水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |            |       |                 |                 |  |
|        | 各層樓電梯井必要者關閉後,並升高至2樓以上。            |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑內有無排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助)  |            |       |                 |                 |  |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           | 家政樓             |
|------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        |     | 填表日期            | 109.5.13        |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |
|      |                                  | 完備         | 待改善 |                 |                 |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |     |                 |                 |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |     |                 |                 |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |     |                 |                 |
|      | 屋頂的四周安全圍欄、圍牆欄杆有無損壞。              |            |     |                 |                 |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |     |                 |                 |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無設置照明設備。                     | ✓          |     |                 |                 |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |     |                 |                 |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | ✓          |     |                 |                 |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |     |                 |                 |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |     |                 |                 |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工吊籠架、圍欄、鐵皮、門窗、球架等。 |            |     |                 |                 |
|      | 完成低窪、淹水危險區域之警戒(含夜間)標示。           |            |     |                 |                 |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |     |                 |                 |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |     |                 |                 |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |     |                 |                 |
|      | 園內排水門是否正常使用。                     |            |     |                 |                 |

6

|        |                                   |            |  |       |     |          |        |
|--------|-----------------------------------|------------|--|-------|-----|----------|--------|
| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 |  | 建築物名稱 |     | 家政樓      |        |
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        |  | 填表日期  |     | 109.5.13 |        |
| 項目     | 檢查要點                              |            |  | 檢查結果  |     | 待改善內容    | 改善完成日期 |
|        |                                   |            |  | 完備    | 待改善 | (檢附照片)   | 負責人簽名  |
|        | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               |            |  | ✓     |     |          |        |
|        | 檢查電力設備防水及保護措施;關閉非必要電源避免感電。        |            |  | ✓     |     |          |        |
|        | 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪水缺口。 |            |  |       |     |          |        |
| 改善完成日期 |                                   | 109.5.13   |  | 覆核人   |     | 黃威鈞      |        |

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

7

附表 1.2 防汛安全檢查表

| 學校全銜   |                                   | 臺北市立格致國民中學 | 建築物名稱 |                 | 特科大樓            |  |
|--------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|
| 填表人    |                                   | 黃威鈞        | 填表日期  |                 | 109.5.11        |  |
| 項目     | 檢查要點                              | 檢查結果       |       | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |  |
|        |                                   | 完備         | 待改善   |                 |                 |  |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。         | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。              | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 鋼架有無鏽蝕、斷裂現象。                      |            |       |                 |                 |  |
|        | 安裝是否非常牢固-不易倒塌。                    |            |       |                 |                 |  |
| 天花板    | 天花板有無呈現龜裂現象。                      | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓          |       |                 |                 |  |
|        | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | ✓          |       |                 |                 |  |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。    |            |       |                 |                 |  |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  |            |       |                 |                 |  |
|        | 適當位置設置自動抽水機,以供隨時抽水之用。             |            |       |                 |                 |  |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。 |            |       |                 |                 |  |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              |            |       |                 |                 |  |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |            |       |                 |                 |  |
|        | 各層樓電梯井必要時關閉後,並升高至2樓以上。            |            |       |                 |                 |  |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統,若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |            |       |                 |                 |  |

5

| 學校全銜 |                                  | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           |                 | 特科大樓     |  |
|------|----------------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|----------|--|
| 填表人  |                                  | 黃威鈞        |     | 填表日期            |                 | 109.5.11 |  |
| 項目   | 檢查要點                             | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期<br>負責人簽名 |          |  |
|      |                                  | 完備         | 待改善 |                 |                 |          |  |
| 走廊   | 走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。               | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 走廊排水是否正常,未見積水。                   | ✓          |     |                 |                 |          |  |
| 屋頂   | 屋頂有無漏水現象。                        | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 屋頂有無裂縫、倒塌的現象。                    | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。              | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                     | ✓          |     |                 |                 |          |  |
| 樓梯   | 樓梯的地面有無裂縫情況。                     | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 樓梯間有無裝置照明設備。                     | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 樓梯間有無明顯標示、標線。                    | ✓          |     |                 |                 |          |  |
| 戶外   | 修剪樹枝,並加設支架固定保護。                  | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。                | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。              | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工吊籠架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。 |            |     |                 |                 |          |  |
|      | 完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。           |            |     |                 |                 |          |  |
|      | 清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。            | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                      | ✓          |     |                 |                 |          |  |
| 其他   | 園內外排水系統無阻礙。                      | ✓          |     |                 |                 |          |  |
|      | 園內排水門是否正常使用。                     |            |     |                 |                 |          |  |

6

|      |                                   |            |     |                 |        |          |  |
|------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------|--------|----------|--|
| 學校全銜 |                                   | 臺北市立格致國民中學 |     | 建築物名稱           |        | 特科大樓     |  |
| 填表人  |                                   | 黃威鈞        |     | 填表日期            |        | 109.5.11 |  |
| 項目   | 檢查要點                              | 檢查結果       |     | 待改善內容<br>(檢附照片) | 改善完成日期 | 負責人簽名    |  |
|      |                                   | 完備         | 待改善 |                 |        |          |  |
|      | 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全設施。               | ✓          |     |                 |        |          |  |
|      | 檢查電力設備防水及保護措施:關閉非必要電源避免感電。        | ✓          |     |                 |        |          |  |
|      | 利用沙包、擋水鋼板、防水牆等臨時性防洪器材,封堵學校可能洪氾缺口。 |            |     |                 |        |          |  |
|      | 改善完成日期                            | 109.5.11   |     | 覆核人             |        | 黃威鈞 黃威鈞  |  |

註:視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置,並列為本表附件。

7

附表 1.3 周邊坡地災害安全檢查表

| 填表人     |                     | 黃成鈞                                    | 填表日期                                                    |      | 109.8.27 |
|---------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|
| 檢查項目    | 檢查要點                | 檢查結果                                   |                                                         | 改善內容 | 改善完成日期   |
| 構造物設施徵兆 | 是否鄰近山崖邊緣。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，距離山崖約__公尺                    |      |          |
|         | 是否鄰近山凹溝谷處。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，距離溝谷約__公尺                    |      |          |
|         | 建築物周圍是否有地裂現象。       | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺                |      |          |
|         | 建築物周圍是否有地層滑動或地表塌陷。  | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約__公尺                    |      |          |
| 地錨構造物   | 地錨錨頭是否有開裂現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 地錨錨頭是否有剝離現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 地錨是否發現鏽蝕現象。         | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
| 噴漿坡面構造物 | 噴漿坡面是否有龜裂現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 噴漿坡面是否有剝蝕現象。        | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
| 坡面徵兆    | 坡面上樹木或電線桿是否有逐漸傾斜現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，傾斜角度約__度                     |      |          |
|         | 坡面是否出現新裂痕。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺                |      |          |
|         | 坡面流水是否出現混濁現象。       | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 周圍坡面是否已有崩土。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，體積約__立方公尺                    |      |          |
|         | 周圍坡面是否已有不規則之位移現象。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，沉陷深度約__公尺                    |      |          |
| 路面徵兆    | 路面是否出現新裂縫。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，長度__公尺、寬度__公尺                |      |          |
|         | 路面是否出現變形。           | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
| 排水系統徵兆  | 排水溝是否出現破裂。          | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 排水溝是否出現淤塞。          | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 排水溝是否出現漏水。          | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|         | 排水系統是否錯動而造成排水不良。    | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，錯動距離約__立方公尺                  |      |          |

1-32

| 填表人       |                           | 黃成鈞                                    | 填表日期                                                    |      | 109.8.27 |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------|
| 檢查項目      | 檢查要點                      | 檢查結果                                   |                                                         | 改善內容 | 改善完成日期   |
| 沉沙及滯洪設施徵兆 | 排水系統是否折斷而造成排水不良。          | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 沉砂池是否發生淤積或堵塞。             | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 滯洪池是否發生淤積或堵塞。             | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 邊坡是否有異常滲水現象。              | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
| 道路邊坡徵兆    | 邊坡土壤遇雨是否有軟化現象。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 邊坡坡面土壤是否有裸露現象。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 邊坡坡面土壤是否有裸露現象。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 邊坡坡面土壤是否有沖蝕溝現象。           | <input checked="" type="checkbox"/> 層狀 | <input type="checkbox"/> 指狀 <input type="checkbox"/> 溝狀 |      |          |
|           | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有裂縫。        | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度的____公分                  |      |          |
|           | 建築物上方邊坡是否有落石現象。           | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 建築物上方邊坡或下方邊坡是否有土壤隆起或崩塌現象。 | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 擋土牆、塊石護坡是否出現外凸變形現象。       | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 擋土牆、塊石護坡是否出現龜裂現象。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否  | <input type="checkbox"/> 是，龜裂寬度的____公分                  |      |          |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有崩土。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有泥流。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有落石。            | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |
|           | 擋土牆牆腳或坡面是否有土石堆。           | <input checked="" type="checkbox"/> 輕微 | <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 嚴重 |      |          |

1-33

|      |                          |     |                                                                                       |  |          |        |
|------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------|
| 填表人  |                          | 黃成鈞 | 填表日期                                                                                  |  | 109.8.27 |        |
| 檢查項目 | 檢查要點                     |     | 檢查結果                                                                                  |  | 改善內容     | 改善完成日期 |
| 其他   | 鄰近之河堤、水壩是否有裂縫或明顯增加之滲水現象。 |     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，長度____公尺、寬度____公尺 |  |          |        |
|      | 改善完成日期                   |     | 109.8.27                                                                              |  | 覆核人      | 黃成鈞    |

註：視需求自行增減或調整，拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

1-34

## 附件4 校園災害防救計畫簽核掃描檔

最新一次校園災害防救計畫編撰完成後，經由校內簽呈，會簽各相關單位/人員，並呈校長核章，將掃描檔剪貼於此。

檔 號：  
保存年限：

發 於臺北市立格致國民中學總務處 109年11月12日

主旨：檢陳本校「校園災害防救計畫」資料1份，請核示。

說明：依教育局109年10月14日北市教安字第1093094528號函辦理。

擬辦：奉核後辦理報局相關業務。

敬陳 校長

會辦單位：教務處、學務處、輔導室、人事室、會計室

承辦單位 核稿 決行

112/1030 112/570

第1頁 共1頁

臺北市立格致國民中學 簽稿會核單

|         |                                                                                     |            |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 案 情 摘 要 | 檢陳本校「校園災害防救計畫」資料1份，請核示。                                                             |            |         |
| 主 辦 單 位 | 臺北市立格致國民中學                                                                          | 總 收 文 號    |         |
| 受 會 單 位 | 會 核 意 見 及 簽 章                                                                       | 收 會 時 間    | 會 畢 時 間 |
| 教務處     |  | 11/12/1035 |         |
| 學務處     |  | 11/12/1420 |         |
| 輔導室     |  | 11/12/1435 |         |

第1頁 共2頁

臺北市立格致國民中學 簽稿會核單

|         |                                                                                       |            |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 案 情 摘 要 | 檢陳本校「校園災害防救計畫」資料1份，請核示。                                                               |            |         |
| 主 辦 單 位 | 臺北市立格致國民中學                                                                            | 總 收 文 號    |         |
| 受 會 單 位 | 會 核 意 見 及 簽 章                                                                         | 收 會 時 間    | 會 畢 時 間 |
| 人事室     |  | 11/12/1410 |         |
| 會計室     |  | 11/12/1410 |         |
|         |                                                                                       |            |         |

第2頁 共2頁